

Norges Miljøvernforbund

Postboks 593

5806 BERGEN



Oslo Politidistrikt  
Postboks 8101 Dep  
0032 Oslo  
post.oslo@politiet.no  
Ved Miljøteamet

Oslo/Bergen, 31 mai 2018

## Anmeldelse

**Anmeldelse av Sporveien AS ved Daglig leder Cato Hellesjø og styreleder Terje Thon for uaksomt ha brutt Internkontrollforskriften og Forurensningsloven ved utslipp av hittil ukjente mengder (estimert til 35 -50 tonn) fyringsolje som har endt opp bl.a. i Oslofjordbassenget.**

**Norges Miljøvernforbund forventer at bedriften etterforskes tungt og seriøst av Oslopolitiet og vil kreve at bøteleggingsnivået må ligge på 2 millioner kroner.**

1. **Forurensningslovens bestemmelser bla § 7 plikt til å unngå forurensning** [Lov om vern mot forurensninger og om avfall \(forurensningsloven\)](#)
2. **Internkontrollforskriften** [Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter \(Internkontrollforskriften\)](#)

## Bakgrunn – Utslipp i forbindelse med avvikling av tankanlegg ved Ryen den 30 mai 2018

Norges Miljøvernforbund (NMF) har i løpet av 30/31 mai 2018 søkt informasjon i saken satt seg inn i omstendighetene rundt utslippet. NMF er bl.a. Ila den 31 mai blitt nektet informasjon fra Politiet vedrørende identiteten til skadevolder. NMF tok allerede kl 0100 den 31 mai kontakt med politiet for å få ut denne informasjonen.

### Norges Miljøvernforbund

**Hovedkontor:**  
Postboks 593  
5806 BERGEN  
Skuteviksboder 24  
Bank: 9521.05.71982  
Internett: www.nmf.no

Tlf: 55 30 67 00  
Faks: 55 30 67 01  
Org.nr. 871 351 082 MVA  
Epost: nmf@nmf.no

**Region Sør / Øst**  
Postboks 9261  
Grønland  
0134 OSLO  
Tlf: 55 30 67 00  
Epost: oslo@nmf.no

**Region Nord-Norge**  
Postboks 446  
9255 TROMSØ  
Tlf: 913 57 125  
Epost: nord@nmf.no



Det er ikke kjent for NMF hva som var grunnen til å holde identiteten hemmelig da det var åpenbart at dette snart ville bli offentlig.

**Denne anmeldelsen vil eventuelt bli supplert om NMF blir kjent med forhold som er relevante.**

**Ansvarer må pålegges Sporveien AS**

Ifølge Sporveien AS sin kommunikasjonsansvarlige i NRK kl 1855(Østlandssendingen) idag så er det sannsynlig at deler av rørinfrastruktur på tankanlegg som skulle tømmes sviktet i tømmeoperasjonen. Er dette tilfelle er det svært alvorlig og en grov svikt på IKF fra Sporveien AS sin side.

Utover dette er det slik NMF ser det lite tvil om at ansvaret for situasjonen som medførte utslippet først og fremst må hvile på kunden, **her Sporveien AS**, i tråd med at de må sørge for at all kommunikasjon med leverandører i fht løsninger og formål er godt ivaretatt. Selv om det pt er uklart eksakt hva som foregikk utover det som er sagt via media, samt at saken er under etterforskning, så må leverandørene omfattes av det til enhver tid pågående arbeidet Sporveien AS gjør som kunde på HSSE.

**Sporveien AS** er en betydelig bedrift med nesten 5 mrd kroner i omsetning og nesten 4000 ansatte. Det forventes da at leverandører ved salg av sine tjenester er prekvalifisert mtp HMS, HR og Økonomi så Sporveien på denne måten kan sile ut de som kan medføre en risiko. NMF vet ikke om de to leverandørene Norsk Spesialolje og TT Teknikk har en rammeavtale med Sporveien. Sporveien AS har ett tungt ansvar for hendelser som kan påføres av leverandører da denne risikoen skal siles ut ved valg av seriøse og kompetente selskaper.

**Forurensningslovens § 7 sier**

Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11.

Når det er fare for forurensning i strid med loven, eller vedtak i medhold av loven skal den ansvarlige for forurensning sørge for tiltak for å hindre at den inntreffer. Har forurensningen inntrådt skal han sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den. Den ansvarlige plikter også å treffe tiltak for å avbøte skader og ulemper som følge av forurensningen eller av tiltakene for å motvirke den. Plikten etter dette ledd gjelder tiltak som står i et rimelig forhold til de skader og ulemper som skal unngås.

**Internkontrollforskriften sier følgende;**

Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal denne forskrift fremme et forbedringsarbeid i virksomhetene innen:

- arbeidsmiljø
- sikkerhet
- forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester
- vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall
- forebygging av uhell og ulykker forbundet med egen lovlig aktivitet
- forebygging av uønskede tilsiktede hendelser

slik at målene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen oppnås.

## **Oslofjorden – resipient for ulike kilder av forurensning og trusler**

Fjordsystemet Indre og Ytre Oslofjord er både ett viktig rekreasjonsområde for over en million mennesker, men også inneholdende ett naturmiljø som er truet av flere forhold. Redusert torskebestand, sannsynligvis spredning av miljøgifter fra deponiet ved Malmøya, redusert blåskjellbestand muligens grunnet introduserte arter, ulovlig utslipp av for høye verdier av oljeholdig vann fra Ekeberg tankanlegg over 12 år. Siste med Miljødirektoratet sin velsignelse. Sistnevnte er en del av en større infrastruktur ved Sjursøya, en infrastruktur NMF anser som en potensiell stor forurensingstrussel OBR kan ha problemer med å danne beredskap for.

## **Skadepotensiale – tilgrisede små fugl bør vurderes avlivet**

NMF anser skadepotensialet først og fremst å være i vannsøylen og at også fugl kan bli påført olje. NMF er av den oppfatning at større fugl (svaner bla) ved vask kan tilbakeføres til en tilnærmet normal helse. Mindre fugl er mer eksponert, både innvendig og utvendig, og bør som regel vurderes avlivet.

NMF anser at en del av det marine liv kan være påvirket uten at det pt foreligger noe dokumentasjon på dette.

**Anmeldelse av Sporveien AS ved Daglig leder Cato Hellesjø og styreleder Terje Thon for uaksomt ha brutt internkontrollforskriften og Forurensningsloven ved utslipp av hittil ukjente mengder (estimert til 35 -50 tonn) fyringsolje som har endt opp bl.a. i Oslofjordbassenget.**

**Norges Miljøvernforbund forventer at bedriften etterforskes tungt og seriøst av Oslopolitiet og vil kreve at bøteleggingsnivået må ligge på 2 millioner kroner.**

3. **Forurensningslovens bestemmelser bla § 7 plikt til å unngå forurensning** [Lov om vern mot forurensninger og om avfall \(forurensningsloven\)](#)
4. **Internkontrollforskriften** [Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter \(Internkontrollforskriften\)](#)

For  
Norges Miljøvernforbund

Kurt W. Oddekalv

Leder

Jan - Hugo Holten  
Regionsansvarlig Østlandet





